

位置図



地図画像：まっぷ de でちがさきより

① の方向（4月30日撮影）	② の方向（4月30日撮影）	③ の方向（4月30日撮影）
状況：変化なし。	状況：建物下の地盤の補強を行っています。	状況：建物下の地盤の補強を行っています。
① の方向（7月31日撮影）	② の方向（7月31日撮影）	③ の方向（7月31日撮影）
状況：建物基礎工事が完了しました。	状況：建物基礎工事が完了しました。	状況：変化なし。
① の方向（9月30日撮影）	② の方向（9月30日撮影）	③ の方向（9月30日撮影）
状況：鉄骨建方工事が完了しました。	状況：鉄骨建方工事が完了しました。	状況：側溝及び埋設管路の敷設を行っています。

① の方向（11 月 29 日撮影）	② の方向（11 月 29 日撮影）	③ の方向（11 月 29 日撮影）
		
状況：内外装工事を行っています。	状況：内装工事を行っています。	状況：側溝及び埋設管路の敷設を行っています。

上空からの写真

7 月 31 日撮影	9 月 30 日撮影	11 月 29 日撮影
		
建物基礎の施工が完了しました。	鉄骨建方の施工が完了しました。	内外装工事を行っています。
※随時更新予定	※随時更新予定	※随時更新予定
		
※随時更新予定	※随時更新予定	※随時更新予定
		
※随時更新予定	※随時更新予定	※随時更新予定
		