



旧正門調査近景（北西から）



旧正門調査近景（南から）



旧正門付属物解体後の堆積土層



旧正門地中構造確認部



昭和9年の写真に写る門間の
段差を支えた土台石（推定）



旧正門地中構造確認部の深さ