

令和4年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

(通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策)

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
1	茅ヶ崎小	県道310号	幸町20-33付近	雄三通りは自動車や自転車の通行が非常に多く、たまや幸町店前を横断するにあたり、常に危険を感じている。	対応済み	建設総務課	神奈川県において停止線前カラー舗装について再施工を行うとともに、交差点内の路面標示を施工する。
2	茅ヶ崎小	市道0203号線	共恵2-1-1付近	登校時、駅に向かう車が上り坂でスピードを上げているが、路側帯の幅が狭いため児童と車の距離が近く危険。	対応予定	警察	速度規制の標識について、順次補修予定。速度規制の路面標示については、標識があるため補修不可。
3	茅ヶ崎小	市道0203号線	中海岸4-9-8付近	「速度を落とせ」「ダイヤモンド」の標示が薄くなっている。	対応済み	警察	路面標示の補修を行う。
4	鶴嶺小	市道5134号線	矢畑730付近	車道が狭く、車が歩道に乗り上げて信号待ちをしている。	対応済み	道路管理課	路面標示「速度落とせ」の塗り直しを行う。
5	鶴嶺小	市道5132号線	矢畑133-2付近	側溝のふたにデコボコがあり、児童がつまづく。	対応済み	道路管理課	ラバーポールの設置を希望する場合は、自治会より道路管理課へ要望書を提出するよう伝えた。
6	鶴嶺小	市道0109号線	矢畑396-1付近	見通しが悪い。2019年に車と衝突する事故があった。	対応済み	警察	市道部分の側溝のガタツキや割れなどがある場合は、道路管理課へご連絡いただくよう伝えた。
7	松林小	市道0204号線	菱沼2-1-25付近	登下校で横断はしないが、車、人、自転車、バイク等が日常的に横断しているので危険を感じる。	対応済み	安全対策課	見守り活動を行う。
8	松林小	市道6529号線 市道6546号線	赤羽根1447-1付近	バイパス下道路なので交通量が多く、スピードを出す車がある。横断歩道もなく、路側帯が途切れている。	対応済み	道路管理課	既設の「飛び出し注意」看板を南側に移設した。
9	西浜小	市道2343号線	南湖5-11-41付近	交差角度が鋭角で、交差点からのぞき込まないと、左右の確認がしづらい。自転車との接触が考えられる。	対応済み	警察	路面標示「スクールゾーン」の塗り直しを行った。
10	西浜小	市道0206号線	南湖4-20-37付近	信号があるためか、小学校前の横断歩道前でもスピードを落とさず通過する車両が多い。	対応済み	道路管理課	見守り活動を行う。
11	松浪小	市道0107号線	ひばりが丘6-37付近	桜道通りから北への進入車両が多く、歩行者用の信号もないため車両右左折時に危険な状況となっている。	対応済み	警察 道路管理課 学校・地域	一時停止の塗り直しを行う。 横断歩道は、駐車場出入口であり、一時停止もあることから設置不可。 カーブミラーの必要性を地域で検討し、設置を希望する場合は自治会より道路管理課へ要望書を提出するよう伝えた。 カーブミラーの設置が必要であるかどうか、地域において検討する。] ⇒検討した結果、不要と判断した。
12	松浪小	市道1481号線	浜竹3-5-58付近	見通しの悪いY字路だが、スピードを出して通る車や自転車が多く、歩行者と接触の可能性があり危険。	対応済み	道路管理課	路面標示「丁字マーク（Y字）」の新設を行った。
13	梅田小	国道1号	元町5-18付近	バン屋前の国道1号線上歩道について、ガードレールが途中で切れているため、延長を希望。	対応不可	建設総務課	国交省より、ガードレールの延長について、検討可能と回答を得た。今後調整を行う。 ⇒調整の結果、対応不可となった。
14	香川小	市道7044号線	香川1-1付近	マルエツ側からくる車、自転車がみえにくく、スピードもかなり出してくるため危険。日中交通量が多い。	対応予定	道路管理課	路面標示「ドット停止線」を交差点直前の位置に移設する。 また、歩車境界を明確にする外側線及びポストフレックスを新設し、歩行空間を確保する。
15	浜須賀小	市道0121号線	平和町7-1付近	南側道路に自動車が進入する際、運転手からは、信号を渡っている児童がみえない。	対応済み	警察 道路管理課	見守り活動を行う。 ガス工事にて路面標示「スクールゾーン」2箇所の移設が完了した。
16	鶴が台小	市道4050号線	円蔵2-12-31付近	スクールゾーン標識が錆びて折れ曲がっている。	対応済み	道路管理課	標識の撤去を行う。 路面標示「スクールゾーン」の設置を希望する場合は、自治会より道路管理課へ要望書を提出するよう伝えた。
17	鶴が台小	市道4096号線	鶴が台15-4付近	スクールゾーン標識が錆びており、金具の劣化による標識の落下等ないか不安がある。	対応済み	道路管理課	標識の撤去を行った。
18	柳島小	市道0201号線	柳島1-3-28付近	歩道が狭く、樹木の越境やバス待ちの列等により車道を歩かざるを得ない状況があり危険である。	対応済み	道路管理課	路面標示「外側線」の塗り直しを行う。その際、外側線を内側に設置する。
19	小和田小	市道0108号線	赤羽根2369付近	民家の出入り口のためガードレールがなく、歩道が混雑する時間帯には、車両との接触が危惧される。	対応済み	安全対策課 道路管理課	道路照明灯に「通学路 スピード落とせ」の看板を新設する。 ガードレールの設置がされていない箇所に、グリーンベルトを設置する。
20	小和田小	市道1495号線	赤松町6-40～赤松町7-4付近	トラックなどの路上駐車が目立ち、グリーンベルトから車道に出て通行することになり危険。	対応済み	警察 学校・地域 道路管理課	見守り活動を行う。 ラバーポールの設置について、自治会から道路管理課へ要望書を提出した。 歩行空間を確保するためにラバーポールを試験的に設置する。 自治会からの要望書は、受領済み。
21	小和田小	国道1号	小和田3-2-35付近	大人の乱横断が後を絶たず、児童が真似をしてしまう。	対応済み	建設総務課	国交省と立会いし、横断抑制の看板設置は可能との回答を得た。設置場所・方法を自治会と調整し、要望する。 ⇒横断抑制の看板設置について、設置場所、設置方法を自治会と調整の上、国交省へ要望を行った。その後、国交省により「車道横断危ない！」の看板が設置された。
22	円蔵小	市道4066号線	円蔵2-8付近	細く入り組んだ道であり、運転者や歩行者ともに見通しも悪く、注意が必要。一時停止や徐行が必要不可欠。	対応済み	安全対策課	ステッカーを設置する。（一箇所のみ）

令和４年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

(通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策)

【令和６年１月３１日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
23	円蔵小	市道3240号線	本村5-7付近	交通量が多く、見通しの悪い交差点もあるため、危険な道である。路側帯が途中から無くなってしまう。	対応済み	道路管理課	舗装工事の際に、路面標示「十字マーク」「外側線」を設置する。
24	円蔵小	市道0213号線	円蔵1-24付近	交通量が多く、スピードを出して走る車が多い。横断歩道も少ないため、歩行者も気軽に横断しがち。	対応済み	道路管理課	路面標示「外側線」の塗り直しを行う。
25	今宿小	市道5343号線	今宿935付近	通学路として横断する必要があるが、横断歩道がなく、抜け道として使う車の通りが激しい。	対応済み	道路管理課	舗装工事の際に路面標示の塗り直しを行い、路面標示「速度落とせ」を北側に移設する。
26	今宿小	市道0114号線	今宿645付近	信号待ちの場所が狭く、車の通日も多くて危険。信号が変わる時間も早い。	対応済み	学校・地域	信号の特性について周知を行い、見守り活動や児童への注意喚起を行う際に活用する。
27	今宿小	市道5491号線	萩園1270付近	カーブミラーが設置されていたが、現在設置されていない。道が狭く、人と車の距離が非常に近い。	対応済み	警察	見守り活動を行う。
						道路管理課	カーブミラーは開発工事により道路対面側に移設されており、現位置で支障なしと判断した。
28	室田小	市道3369号線	室田3-12付近	路線に横断歩道が少ないため、横断歩道のない場所を渡る人が多く、危険。	対応済み	学校・地域	外側線を内側に設置する要望書を自治会から道路管理課へ提出した。
						道路管理課	路面標示「外側線」の塗り直しを行う。その際、外側線を内側に設置する。自治会からの要望書は、受領済み。
29	室田小	市道6063号線	赤羽根3278付近	坂の角度が急で、飛び出しがあったときにすぐ止まることができない。	対応済み	警察	時間帯の通行規制については、地域において沿道の住民の了解を得る必要がある旨を伝えた。
						学校・地域	地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
30	室田小	市道6063号線	甘沼231付近	道幅が狭く、車や人のすれ違いが困難。	対応済み	安全対策課	既設の看板を撤去し、看板を新設する。
						道路管理課	路面標示「丁字マーク」の塗り直しを行った。また、幅員の狭い箇所のセットバックについて、地権者と協議を行う。
31	東海岸小	市道1149号線	東海岸南4-7-1付近	細道の北から小学校正門前道路に出るときに、児童の確認ができず、接触の危険がある。	対応済み	安全対策課	足あととまれステッカーを設置した。
32	東海岸小	市道1143号線	東海岸南4-7-1付近	細道の北から小学校正門前道路に出るときに、児童の確認ができず、接触の危険がある。	対応済み	安全対策課	優先道路側の電柱にある「文マーク」について、移設を行う。
33	東海岸小	市道1251号線	東海岸北4-7-20付近	一中通り北側からローソン横脇道への左折車が多く、通学中の児童との接触が懸念される。	対応予定	安全対策課	とまれステッカーを設置する。 文マークを塀が遮り視認できないため、高さの変更を東京電力へ依頼する。 ⇒いずれも対応済み。
						警察	一時停止にあっては、補修予定。
34	東海岸小	市道0101号線	東海岸南4-10-1付近	登下校で利用する児童・生徒が多いが、一時停止線や白線が薄れている。	対応予定	警察	停止線が薄くなっているものにあつては、順次補修予定。
						道路管理課	路線全体の舗装工事の際に路面標示「外側線」の塗り直しを行う。
35	東海岸小	市道0101号線	東海岸南4-10-1付近	7:30～8:30は一中通りから正門前道路への右折禁止だが、右折する車両が多い。	対応済み	警察	見守り活動を行う。
36	浜之郷小	市道5221号線	西久保558付近	道が舗装されておらず、雨の日などは、土がぬかるんで、滑る児童もいる。	対応済み	道路管理課	歩行空間を狭めていた箇所の車止めポールの撤去と草刈りを行った。
37	浜之郷小	市道5199号線	西久保735付近	側溝のふたが破損しており、児童が落下する危険がある。	対応済み	道路管理課	割れている蓋を交換した。 今後側溝蓋の割れなどがあれば、道路管理課へご連絡いただくよう伝えた。
38	浜之郷小	市道5613号線	萩園1215付近	ケアセンター入り口の側溝が土砂で詰まっており、大雨の日は冠水することがあり、危険である。	対応済み	公園緑地課	令和4年12月に当該地の浚渫作業を実施した。
39	緑が浜小	市道1013号線	緑が浜10-6～8-15付近	グリーンベルトの設置がなく、路肩がない側も利用しているため、車両の接触の危険もある。	対応済み	学校・地域	道路南側への外側線の設置について、自治会から道路管理課へ要望書を提出した。
						道路管理課	南側の路面標示「外側線」を新設する。 自治会からの要望書は、受領済み。
40	緑が浜小	市道1433号線	富士見町3-17付近	丁字路・十字路のように分かりやすい道路ではなく、5本の道路が交わっている。	対応済み	道路管理課	路面標示「ドット停止線」の新設を行う。
41	緑が浜小	市道1032号線	浜須賀17付近	子供達が一時停止せずに自転車で飛び出して接触事故にあったことがある。	対応済み	道路管理課	カーブミラーの必要性を地域で検討し、撤去を希望する場合は自治会より道路管理課へ要望書を提出するよう伝えた。
						学校・地域	カーブミラーの撤去について自治会において検討を行う。 ⇒検討した結果、撤去は不要と判断し、児童には注意して横断するよう注意喚起することとした。
42	汐見台小	市道1004号線 市道1005号線	常盤町付近	・歩道橋から降りてくる児童の歩道への飛びだし ・道幅が狭く、信号待ちの車の脇を歩行者・自転車が通行。	対応済み	学校・地域	地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。

令和4年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

(通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策)

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
43	汐見台小	市道0121号線	常盤町2-40付近	鉄砲道に出る際、右側のブロック塀に視界が遮られる。通行者に通学路であることが分かりにくい。	対応済み	道路管理課	路面標示の必要性を地域で検討し、設置等を希望する場合は各管理者へ連絡するよう伝えた。 ⇒学校・地域からの要望を踏まえ、路面標示の塗り直しを行った。
						学校・地域	既存の「スクールゾーン」標示や「停止ドット線」の塗り直しについて、必要性を地域で検討する。
44	汐見台小	市道1014号線	緑が浜10-18付近	自動車が県道に出る際に、歩道の様子が見えづらく危険である。カーブミラーの設置があるが、認識しづらい。	対応済み	警察	薄くなっている停止線・横断歩道を補修する。
						道路管理課	カーブミラー鏡面の移設を行う。