

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
1	茅ヶ崎小	市道0203号線	共恵2丁目1番12号	スピードを出して走行する車両が多い、			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
2	茅ヶ崎小	市道1209号線	幸町21番1号	駐輪場へ向かう自転車が多く、登校中の児童との接触の危険がある。	対応済み	安全対策課 道路建設課	注意喚起の看板設置を行った。 都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。 茅ヶ崎市道路整備プログラムにおいて定められた整備の優先順位に基づき、順次整備を進めていく。
3	茅ヶ崎小	市道2231号線	共恵1丁目5番4号	登校時：駅方面から指定方向外通行禁止の標識が見づらい。 下校時：脇道から出てくる児童と、右折車及び自転車との接触の危険がある。	対応済み	安全対策課 警察	ステッカーの施工を行う。 見守り活動を実施する。
4	茅ヶ崎小	市道0106号線	共恵1丁目11番11	横断歩道において、自動車は停止するが、停止しない自転車がいる。	対応済み	道路建設課 安全対策課	都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。 茅ヶ崎市道路整備プログラムにおいて定められた整備の優先順位に基づき、順次整備を進めていく。 旗振りの講習や、交通安全教育を引き続き行う。
5	鶴嶺小	市道0109号線	浜之郷684番地1	狭い歩道に信号待ちの児童が溢れ返り、自転車と接触しそうになるケースが見受けられる。	対応済み	道路管理課 安全対策課	既存の路面標示「スクールゾーン」が薄くなっている2箇所を復旧する。また、追加の路面カラー標示を行う。 状況を見て対策の検討を行う。 ⇒「歩道は歩行者優先」のステッカー設置を検討したが、学校、地域、市の三者で現地立会を行った結果、実施しないこととした。
6	鶴嶺小	市道5055号線	矢畑419番地151	見通しが悪く、抜け道として自転車・自動車を通ることが多い交差点。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、路面にT字マークを設置する。
7	鶴嶺小	市道5275号線	下町屋3丁目8番6号	国道一号渋滞時等の裏道になっており車両の交通量が非常に多い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
8	松林小	市道6098号線	赤羽根545番地4	見通しが悪く、出会い頭の事故の危険性がある。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、路面にT字マークを設置する。
9	松林小	市道3184号線	松林2丁目10番28号	道路の片方の側溝に蓋がなく、草が覆いかぶさっており、車両とすれ違う時などに誤って側溝に落ちる可能性がある。	対応済み	農業水産課	除草作業を実施した。
10	西浜小	市道0206号線	南湖6丁目5番8号	登校時に脇道から出てくる児童が多数おり、車両との接触の危険がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
11	西浜小	市道2328号線	南湖5丁目4番11号	五差路になっており、多方向から歩行者、自転車、自動車が通行している。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
12	西浜小	市道2341号線	南湖5丁目18番50号	抜け道として使用する車両が多く、登下校の時間帯に鉄砲道から入ってくる車が多い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
13	西浜小	市道2305号線	南湖2丁目7番13号	カーブになっており見通しが悪い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
14	西浜小	市道2328号線	南湖2丁目5番18号	道路が狭く、通行する自動車・自転車の速度が速く、危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
15	西浜小	市道2357号線	南湖5丁目6番31号	自転車とまれステッカーの路面標示が消えている。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
16	西浜小	市道2341号線	南湖5丁目10番28号	鉄砲道に出る際、ゴミ捨て場のブロック塀があり、歩行者、自転車、自動車が気づかずに衝突しそうになる。	対応済み	環境事業センター	ブロック塀の一部を外して、見通しをよくする。
17	西浜小	市道2328号線	南湖6丁目3番13号	住宅の壁があり、見通しが悪い。	要検討	道路管理課	カーブミラーの設置については自治会で必要性について検討し、道路管理課に要望を行うよう伝えた。
18	小出小	県道47号	芹沢847番地～行谷593番地	車道側にガードレールがない箇所が多く、車道に落下する危険がある。	対応済み	建設総務課（神奈川県）	防護柵等の設置が可能な箇所において、神奈川県において設置工事を行いました。
19	小出小	市道7560号線	下寺尾1851番地	通学時間帯進入が禁止されているが、標識を見逃して、通学時間帯に誤って進入してくる車両が多くいる。	対応済み	警察	補修に合わせて標識設置位置の再検討を行う。 ⇒警察が検討した結果、標識の設置位置は変えず、標識の取り替えを行った。

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
20	小出小	市道7560号線	下寺尾1833番地	グリーンベルトが薄くなっている。 横断歩道がない場所を横断しなければいけない状況になっている。	対応済み	道路建設課	歩道設置等を行う予定となっている路線。引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。
						道路管理課	県道側の路面標示についてはガス工事に復旧済み。なお、道路の幅員が狭い区間および歩道がある区間についてはグリーンベルトを設置することはできません。
21	小出小	市道7560号線	下寺尾1445番地	横断歩道のたまり場が壁に面しているため待機場所が難しい。	対応予定	道路建設課	都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。 茅ヶ崎市道路整備プログラムにおいて定められた整備の優先順位に基づき、順次整備を進めていく。
						警察	地域と協議し、横断歩道を撤去する回答があれば警察へご要望いただくよう伝えた。
						道路管理課	横断歩道前に歩行者の待機場所を確保するため、外側線とラバーポールを設置する。
22	小出小	市道0212号線	芹沢944番地	側溝のふたで児童がつまずく。	対応済み	道路管理課	側溝蓋のガタツキや穴のある箇所については補修を実施する。
23	小出小	県道404号	堤1950番地1	歩道がないが、車の量が多い。	対応済み	建設総務課（神奈川県）	今年度歩道整備工事を予定している。
24	松浪小	市道0107号線	出口町7番80号	建物が死角になり見通しが悪く、接触事故の危険性がある			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
25	松浪小	市道1618号線	出口町8番10号	多くの児童が通学に使う交差点である。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、T字マークを設置する。
26	松浪小	市道1582号線	浜竹1丁目10番34号	駅方面に向かう抜け道となっており、自動車や自転車が狭い道を出して通っている。	対応済み	道路管理課	スクールゾーンの路面標示を設置する。
						教育委員会	通学路を示す文マークについて、移設が可能かどうかについて、電柱管理者等と調整を行う。 ⇒電柱管理者に確認を行ったが、文マークの移設は不可。
27	松浪小	市道1380号線	美住町5番37号	見通しが悪く、自転車の交通量が多いので接触の危険が高い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
28	松浪小	市道0107号線	旭ヶ丘6番13号	朝は特に自転車、車の通りが多く危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
29	梅田小	市道5008号線	十間坂3丁目6番10号	児童の登校時には、車の行き来が頻繁で、車や自転車のスピードも速く、危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
30	梅田小	市道2247号線	新栄町13番16号	路上駐車が多く、児童が駐停車している車をよけて、道路にはみ出して通行することがある。	対応予定	道路建設課	北口周辺道路整備事業により、茅ヶ崎駅北口周辺の安全確保、円滑な交通体系を確保できる道路網の整備を行う予定の路線。 引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。
						道路管理課	グリーンベルトと外側線を塗り直す。
31	梅田小	市道0101号線	本村2丁目6番16号	横断歩道の色がはげていてうすくなっている。	対応済み	警察	補修を行う。
32	梅田小	市道1661号線	本村1丁目3番22号	時間指定の歩行者道路の標識が見えづらい場所に立っていて、植栽で見えなくなっている。	対応済み	警察	補修を行う。
33	香川小	県道404号	甘沼533番地3	車の通りが多いが、歩道がなく危険。	対応済み	建設総務課（神奈川県）	歩道の整備には時間を要するため、外側線の整備について検討する。 ⇒外側線の引き直しを実施した。
34	浜須賀小	市道0107号線	若松町9番36号	駅方面に走行する自転車が、信号表示に従わない事例がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
35	浜須賀小	市道1294号線	平和町3番	道幅が狭いのに、自転車・バイク等がスピードを出して走行する。	対応済み	道路管理課	道路の主従関係を明確にするため、従道路にドット線の設置・T字マークの修正を実施する。
36	浜須賀小	市道1359号線	旭が丘7番31号	見通しが悪く、車の存在が把握しづらい。	対応済み	道路管理課	交差点を小さく見せるため、ベンガラを一部消去し、ドット線を設置する。
37	鶴が台小	県道44号	鶴が台9番	事故の際などに車が歩道まで入らないようにするための柵などが無い。	対応済み	建設総務課（神奈川県）	南側については設置を検討する。 ⇒ボールの設置を実施した。
38	鶴が台小	市道4123号線	円蔵2丁目14番12号	児童、幼稚園の送迎などで交通量が増えるため危険。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、十字マークを設置する。
39	鶴が台小	県道44号	鶴が台17番14号	高架下の草木が伸びて車両の確認が歩道からできない。	対応済み	建設総務課（神奈川県）	防草対策の工事を検討する。 ⇒防草対策のための舗装工事を実施した。

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
40	柳島小	市道0214号線	柳島1594番地	歩道に狭い場所があり、朝の通学時間帯に児童が車道にあふれている場面が見られる。	対応済み	道路管理課	歩道に出ている草刈りを実施した。 小学校の付近の横断歩道の前後の車道に減速ドットを設置する。
41	柳島小	市道2594号線	中島1308番地	見通しが悪い上に、抜け道として車が多く入り込んできている。	対応済み	道路管理課	T字マークの塗り直しを実施する。
42	柳島小	市道2551号線	中島309番地1	狭い道幅であることに加え、車の往来が多い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
43	柳島小	市道2520号線	中島1171番地	朝は進入禁止の時間帯にもかかわらず進入してくる車両がいる。 見通しの悪い道で自動車・自転車等が速度を落とさず通行する。	対応済み	警察	見守り活動を実施する。
44	柳島小	市道2524号線	中島1211番地	スクールゾーンの標示が消えかけている。 信号機の根本の舗装がはがれてきている。	対応済み	道路管理課	スクールゾーンの路面標示の塗り直しを実施する。
					対応済み	建設総務課 （神奈川県）	信号柱周囲の舗装の補修を検討する。 ⇒信号柱周囲の舗装の補修を実施した。
45	柳島小	市道2542号線	今宿868番地	朝の通学の時間帯に国道1号の抜け道として使われている。	対応済み	道路管理課	危険と判断される状況が不明確であったため、改めて通学時間帯等の状況を確認するよう伝えた。
						学校・地域	地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
46	柳島小	県道46号	中島1163番地	車通りが多い道路く、危険である。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
47	柳島小	市道0214号線	柳島1594番地	歩道にあるマンホールに段差ができている。	対応済み	道路管理課	段差のあったマンホール7箇所の補修を行った。
48	柳島小	市道2452号線	柳島1丁目6番20号	路面がへこんでいる箇所があり、危険である。	対応済み	道路管理課	道路のへこんでいる箇所についてアスファルトによる補修を実施した。
49	柳島小	県道46号	中島1163番地	柵の緩みや柵がないところが見られる。	対応済み	建設総務課 （神奈川県）	柵のないところは切下げやブロックが設置されており新設は困難。柵の固定が緩んでいる箇所の補修を行う。
50	小和田小	国道1号	赤松町5番3号	歩道橋下に柵が設置されていることから歩道が極端に狭くなり、自転車と児童が接触しそうになる。	対応済み	建設総務課 （国土交通省）	対策について国土交通省横浜国道事務所と協議を行っている。 ⇒横浜国道事務所において、フェンスを撤去し、歩行空間を確保するための工事を実施した。
51	小和田小	市道0108号線	小和田3丁目5番1号	右左折禁止となっているが、進入する車両がいる。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
52	小和田小	国道1号	小和田3丁目1番1号	交差点が常時渋滞しているため、通学路を含む周辺の細い道が抜け道となっており、危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
53	小和田小	市道3090号線	菱沼3丁目1番26号	路側帯の白線が薄くなっている。 交通量が多く、車両のスピードが速い。	対応済み	道路管理課	「茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（歩行空間整備推進計画）」に基づき長期に位置付けており、グリーンベルトを将来的に設置する予定の路線。 薄くなっている外側線の復旧に伴い、車両のスピード抑制のための車道幅員縮小について自治会で検討するよう伝えた。
54	小和田小	市道1495号線	赤松町6番13号	国道の抜け道となっているが、道が狭く、死角が多い路線である。	対応済み	道路管理課	横断歩道の前後の車道に車両のスピードを抑制するための減速ドットを設置する。
55	小和田小	市道3013号線	小和田3丁目12番36号	国道1号の抜け道となっており、車両の往来が多く、車両のスピードが速い。	要検討	道路管理課	車両のスピード抑制のための車道幅員縮小について自治会で検討するよう伝えた。
56	小和田小	市道0108号線	赤羽根2239番地	小学生と中学生がすれ違うにもかかわらず、1人しか通れないほど歩道が狭い。	対応済み	道路建設課	本路線は、平成9年度より道路改良に伴う用地買収を行っている。令和3年度6月補正予算にて、歩道の暫定整備を一部区間にて実施する。
57	円蔵小	市道3240号線	本村5丁目6番23号	国道1号への抜け道として利用する車両の交通が多い。	対応済み	道路管理課	県道西側の道路について、舗装の打ち換えに向け検討を進めていく。舗装打ち換え後に外側線の塗り直しを実施するとともに、設置位置の見直しを行う。
58	円蔵小	市道0213号線	円蔵1丁目22番6号	車両の交通が多く、児童の飛び出しの危険がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
59	円蔵小	市道4037号線	円蔵1丁目15番2号	通行量が多い。見通しが悪く歩行者が渡ろうとするとときに危険である。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
60	円蔵小	市道3240号線	本村5丁目6番23号	車の通りが多く、道が狭いが白線がなく危険。	対応済み	道路管理課	県道西側の道路については、舗装の打ち換えに向け検討を進めていく。舗装打ち換え後に外側線の塗り直しを実施するとともに、設置位置の見直しを行う。
61	円蔵小	市道4077号線	円蔵2232番地	見通しが悪く、人や車の往来が確認できない。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、T字マークを設置する。
62	円蔵小	市道0213号線	茅ヶ崎231番地	自動車の通りが多く危険である。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
63	今宿小	市道5343号線	今宿824番地	周囲に横断歩道がなく、抜け道として使う自動車の通りが激しい。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
64	今宿小	市道0109号線	萩園2362番地	歩道において、信号待ちの待機場所が狭い。	対応予定 （長期対応）	道路建設課	幹線市道であり、通学路に指定されているが歩道幅員は1.0mと狭く歩行者等が危険な状況となっていることから、幅員2.0～2.5mの歩道を設置する予定。 予算の確保に努めながら、事業進捗を計っていく。 ⇒暫定的な対応として、旗振りの方がいる場所のため、安全に横断できるよう、注意して誘導する。
65	今宿小	市道0214号線 市道5498号線 市道5514号線 市道0215号線	萩園2767番地	交通量が多く危険である。	対応予定 （長期対応）	道路建設課	市道0215号線は一部が通学路に指定されているが、工場や物流拠点などが隣接しているため、交通量も非常に多い市道です。そのうえ、幅員1.0m未満の歩道が断続的となっており、大変危険な状況となっていることから、幅員2.0m程度の歩道を設置する予定。 予算の確保に努めながら、事業進捗を計っていく。
66	今宿小	国道1号	今宿867番地	通行規制がかかっているが、進入する車両が多い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
67	室田小	市道0208号線	室田1丁目11番17号	横断歩道が車両から見えにくく、停止する車が少ない。	対応済み	道路管理課	「茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（歩行空間整備推進計画）」に基づき長期に位置付けており、グリーンベルトを将来的に設置する予定。 ガス工事の復旧後に信号の北側にスクールゾーンの路面標示を設置する。
68	室田小	市道0208号線	室田1丁目16番	カーブの為、歩行者から対向車が確認しづらい。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
69	室田小	市道3369号線	高田2丁目2番3号	抜け道として利用している車が多い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
70	室田小	市道0204号線	室田2丁目14番5号	交差点を南側から横断する際見通しが悪い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
71	室田小	市道6064号線	赤羽根209番地	急な坂道に接しており、車両の速度が速くなりやすい。	要検討	道路管理課	カーブミラーの設置について自治会で必要性について検討し、道路管理課に要望を行うよう伝えた。
72	室田小	市道6057号線	赤羽根220番地	大通りの抜け道になっており危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
73	室田小	市道0204号線	高田2丁目4番	見通しが悪く、スピードを出す車両がいる。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
74	室田小	市道0204号線	室田3丁目12番3号	大型車両が曲がる際に、巻き込みの危険がある。	対応済み	道路管理課	外側線・十字マークの塗り直しを実施する。 また、外側線の塗り直し後にポストコーンを設置する。
75	室田小	市道0204号線	高田2丁目10番	ゲリラ豪雨時、道路が冠水する。	検討中	下水道河川管理課	地形的な要因により大雨時に冠水被害が頻発し、対応に苦慮している箇所。抜本的解消のために検討を行っているが、対策には時間を要する箇所。
76	東海岸小	市道1149号線	東海岸南4丁目7番1号	見通しが悪く、接触の危険がある。	対応不可	教育委員会	通学路を示す文マークについて、移設が可能かどうかについて、電柱管理者等と調整を行う。 ⇒電柱管理者に確認を行ったが、文マークの移設は不可。地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
77	東海岸小	県道310号	東海岸南1丁目9番9号	信号がないためスピードを出す車が多い。歩道が狭い。	対応済み	建設総務課 （神奈川県）	歩行空間の確保に向けて検討する。 ⇒歩行空間の確保の施工を行った。
78	東海岸小	市道0101号線	東海岸南2丁目11番20号	交通量が多く、スピードを出す車が見受けられる。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
79	東海岸小	市道0101号線	東海岸南6丁目2番39号	細道から出る際に、視界が悪いため危険である。	対応済み	道路管理課	道路の主従関係を明確にするため、従道路にドット線を設置する。
						道路建設課	都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。 茅ヶ崎市道路整備プログラムにおいて定められた整備の優先順位に基づき、順次整備を進めていく。
80	東海岸小	県道310号	東海岸南3丁目3番19号	バス停で待っている人を避けるために、児童が歩道から車道に出て通行している。	対応済み	建設総務課 （神奈川県）	バス停の移動について事業者と協議する。 ⇒バス停の移動を行った。
81	浜之郷小	市道5464号線 市道5471号線	萩園1641番地～萩園691番地	道幅が狭く、自動車が両方向からすれ違うことができない箇所がある。	対応予定 （長期対応）	道路建設課	平成29年度より道路改良に伴う用地買収を行っている。引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。 ⇒一部用地買収済み

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
82	浜之郷小	市道5478号線	萩園1418番地1	右左折禁止の道路標識及び看板が設置されているが、確認せずに進入する車がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
83	浜之郷小	市道5464号線 市道5522号線 市道5471号線	萩園1641番地～萩園913番地	東側の道路から直進、右左折する車が多い。	対応予定 (長期対応)	道路建設課	平成29年度より道路改良に伴う用地買収を行っている。引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。 ⇒一部用地買収済み
84	浜之郷小	市道5199号線	西久保696番地	曲がり角付近の側溝のふたが一部なくなっている。	対応済み	道路管理課	側溝蓋の修繕を実施した。
85	浜之郷小	市道5232号線	浜之郷189番地	両脇が畑であり、大雨時に大きな水たまりができる。	対応済み	道路管理課	水溜まりが出来る箇所について、アスファルトを上から被せる補修を実施する。
86	浜之郷小	県道45号	西久保1533番地	押しボタン方式の信号となっているが、押してから変わるまでの時間が長く、児童の注意が散漫になる危険性がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
87	緑が浜小	市道1013号線	緑が浜10番6号～8番15号	グリーンベルトの設置がなく、車両の接触の危険がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
88	緑が浜小	市道1016号線	緑が浜2番21号	抜け道となっており、スピードを出した車の往来がある。	対応済み	道路管理課	速度おとせの路面標示は設置済み。 脇道の水溜まりが出来る箇所について、アスファルトを上から被せる補修を実施する。
89	緑が浜小	市道0121号線	平和町9番1号	自転車の往来が多く、信号を無視した自転車が通り抜けていくことがある。	対応済み	道路管理課 警察	自転車利用者の安全性向上のため、自転車レーンを設置した。 見守り活動を通じて自転車への啓発活動を実施する。
90	緑が浜小	市道1433号線	富士見町3番17号	5本の道路が交わっているため、危険である。	対応済み	道路管理課	路面標示「ドット停止線」の新設を行う。
91	緑が浜小	市道1042号線	浜須賀9番32号	基交通量が多い。生活道路が鋭角に接続しており、見通しが悪い。	対応済み	道路管理課	交差点の認識を高めるため、T字マークの塗り直しを実施する。
92	汐見台小	市道1464号線	浜竹4丁目5番24号	スピードが出るが、見通しが悪い。	要検討	道路管理課	カーブミラーの設置については自治会で必要性について検討し、道路管理課に要望を行うよう伝えた。
93	汐見台小	市道1458号線	浜竹4丁目7番18号	見通しが悪い。	対応済み	道路管理課	カーブミラーの設置については自治会で必要性について検討し、道路管理課に要望を行うよう伝えた。 道路の主従関係を明確にするため、従道路にドット線を設置する。
94	汐見台小	市道0115号線	常盤町4番1号	路地に入り出す車が、曲がるときに歩行者を巻き込みそうになり危険。	対応済み	道路管理課	巻き込み部外側線の塗り直しを実施する。
95	汐見台小	市道0115号線	常盤町4番24号	路地に入り出す車が、曲がるときに歩行者を巻き込みそうになり危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
96	汐見台小	市道1450号線	常盤町2番9号	抜け道として使う車、自転車がが多く、歩行者と接触しそうになり危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
97	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	コンビニの出入り口のルールを守っていない車が多く危険と感じる。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
98	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	コンビニ敷地内を通りショートカットして道路に出る車が見られる。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
99	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	車に対する信号が短いため、歩行者信号が青になっても横切る車が見られる。	対応済み	警察	信号秒示を調整した。
100	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	交差点の形状が複雑なため車での右左折時に見通しが悪く危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
101	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	歩道橋の下で、歩行者と自転車がぶつかる危険性がある。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
102	汐見台小	県道30号	緑が浜7番35号	自転車の走行台数が多く、歩道上の歩行者と自転車の接触事故の危険がある。	対応済み	建設総務課 (神奈川県)	矢羽根等の法定外路面表示について検討していく。 ⇒矢羽根型路面標示を施工する。
103	汐見台小	県道30号	緑が浜8番15号	交差点に進入する車のドライバーに対して、歩行者が歩道を横断している姿がみえにくい。	対応済み	警察	パトロールを実施する。
104	汐見台小	市道1450号線	常盤町1番35号	歩道の幅が狭く、駐車場わきに電柱が立っているため見通しが悪い。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
105	汐見台小	市道1014号線	緑が浜9番15号	交差点に進入する車のドライバーに対して、歩行者が歩道を横断している姿がみえにくい。	対応済み	安全対策課	自転車・歩行者に対して一旦停止を促すステッカーを貼る。

令和3年度 通学路合同点検対策箇所一覧表（通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策）

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
106	汐見台小	県道30号	緑が浜9番15号	交差点に進入する車のドライバーに対して、歩行者が歩道を横断している姿がみえにくい。	対応済み	安全対策課	自転車・歩行者に対して一旦停止を促すステッカーを貼る。
						警察	パトロールを実施する。
107	汐見台小	市道1020号線	緑が浜7番43号	グリーンベルトが設置されておらず、車がスピードを出して危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
108	汐見台小	県道30号	緑が浜12番14号	自転車が勢いよく歩道橋から降りて来て、横断歩道上の歩行者との接触が危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
109	汐見台小	市道0121号線	緑が浜7番3号	歩道が広く、駐車場に入庫する車が勢いよく入ってきて危険。			施設整備等による改善は不可。 地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
110	香川小	市道0205号線	香川3丁目29番1号～香川3丁目17番1号	道幅も狭い。	対応予定 （長期対応）	道路建設課	幹線市道であり、幅員狭小で歩道がないため、通学時に児童や生徒が危険な状況となっていることから、道路の拡幅整備・歩道設置等により、歩行者・自転車等の安全性向上を図る予定。 引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。 ⇒一部用地買収済み
111	香川小	市道7115号線	香川1丁目1番～香川4丁目50番	道幅が狭い。	対応予定 （長期対応）	拠点整備課	車道5m歩道2.5mの道路整備を行う計画がある。 引き続き予算の確保と、国の補助金確保に努めながら、事業進捗を計っていく。 ⇒暫定的な対応として、地域・学校による見守り活動や、児童の交通安全に対する意識向上のための交通安全教育を引き続き実施する。
112	東海岸小	市道0101号線	東海岸南6丁目4番81号	歩道がない箇所があり、歩行者が一度車道に出る必要があり危険。	対応済み	道路建設課	通学路の一部については歩道設置を完了させ、歩行者・自転車の安全性向上を図る予定。 令和3年度予算において、歩道設置工事、用地買収、及び物件補償を実施する。