

|                         |
|-------------------------|
| 茅ヶ崎市記者発表資料              |
| 2025年7月9日               |
| 環境部環境保全課 課長 添田 裕巳       |
| 電話 0467(82)1111 内線 1239 |
| 下水道河川部下水道河川管理課 課長 森野 修作 |
| 電話 0467(82)1111 内線 1379 |

## 汐見台2号水路(雨水吐出口)における水質事故(白濁水の流出)について

令和7年7月6日(日)、茅ヶ崎市汐見台の2号水路(雨水吐出口)において、白濁水が流出する水質事故が発生しました。現在、原因の調査及び海域へ流出防止対策を進めています。

経緯については次のとおりです。

### 1 事故概要

通報日時:令和7年7月6日(日) 午前7時頃

事 象:白濁水の流出

発生原因:調査中

### 2 事故対応状況

#### 7月6日(日)

7時00分頃 市民から茅ヶ崎市役所に通報

8時30分頃 茅ヶ崎市(下水道河川管理課)による現地調査等対応開始  
現地立入防止の注意喚起措置を実施、同時刻より上流側追跡調査開始

12時50分 茅ヶ崎市(環境保全課)により水質の簡易調査実施

13時45分 流出箇所に応急処置としてオイルマットを設置

#### 7月7日(月)

詳細な水質調査のため、流出箇所の採水を実施(分析中)

市関係部局(環境保全課、下水道河川総務課、下水道河川管理課)で上流側を再調査  
辻堂駅西口付近まで白濁水が流れている状況を確認

#### 7月8日(火)

辻堂駅西口付近の流出防止対策開始、海域への流出防止を図るため、対策の実施を決定

### 3 簡易水質調査結果(採水場所:汐見台2号水路吐出口)

7月6日に簡易水質試験を実施した結果は以下のとおりです。

pH(水素イオン濃度):9.1mg/l  
DO(溶存酸素量):5.9mg/l  
COD(化学的酸素要求量):20mg/l  
遊離シアン:検出なし  
六価クロム:検出なし

### 4 今後の対応

引き続き原因調査を行うとともに、流出防止対策を実施します。