

令和5年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所(住所)	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
1	茅ヶ崎小	市道0106号線	共恵2-1付近	道幅が狭く、車同士がすれ違う際に路側帯にまで入ってくるため、危険。	対応予定	警察 道路管理課	横断歩道と停止線については、順次引き直しを行う。 グリーンベルトと外側線の塗り直しを行う。⇒対応済み。
2	茅ヶ崎小	県道310号	幸町20-33付近	雄三通りは自動車や自転車の通行が非常に多く、たまや幸町店前を横断するにあたり、常に危険を感じている。	対応済み	警察 学校・地域	信号については、設置する場所がないこと、歩行者のたまり場がないことから、設置できない。 PTA及び自治会による登下校時の旗振りを今後も継続して行っていただく。
3	茅ヶ崎小	市道0203号線	中海岸1-4-48付近	横断歩道が不鮮明で、停止線も消えており、速度を落とさない車が多い。	対応予定	警察	横断歩道と停止線については、順次引き直しを行う。
4	鶴嶺小	市道5094号線	矢畑405付近	見通しが悪い。多方向から車や自転車が行き交い、危険な状況。	対応予定	警察 道路管理課	横断歩道については、店舗の駐車場前のため設置できない。下校時の見守り対応を行うこととする。 ドット停止線を塗り直す。
5	松林小	市道6036号線	赤羽根1402付近	自動車の交通量が多く、スピードも速く危険。児童が横断するのが困難。	検討中	安全対策課 警察 学校・地域	足元止まれステッカーの貼り直しをする。⇒対応済み。 現在バイパス下の工事のため、完成後の交通の流れを見たらうで信号の必要性を検討する。 児童に十分注意して通行するよう引き続き指導を行う。
6	松林小	県道44号	菱沼1-4-14付近	車・バイク・自転車の交通量が多い。進入禁止の違反が多い。	対応予定	警察 建設総務課	時間帯指定の進入禁止について、取り締まりを行う。 (神奈川県藤沢土木事務所)交通管理者と調整の上、通行車両に対し、注意を促す路面標示等の実施について検討します。
7	松林小	市道0204号線	小和田1-7付近	車・バイク・自転車の交通量が多い。スピードが出やすい。歩道の幅が狭い。	対応予定	安全対策課 警察 道路管理課	一時停止の看板を撤去し、児童の歩行空間を広げる。⇒対応済み。 歩道がなく、待機場所がないため、信号機の設置はできない。 待機場所確保のために、外側線を引き、ラバーポールを設置するとともに、横断歩道の線を1本消す。
8	西浜小	市道0121号線	南湖10-28付近	ごみ置き場のブロック塀が壁になり、見通しが悪い。	対応済み	環境事業センター	ブロック塀の一部を外して、見通しをよくする。
9	西浜小	市道2337号線	南湖5-19-25付近	歩道や側溝に穴があいているところが複数箇所ある。	対応済み	道路管理課	排水用の穴を小さくする補修を行う。
10	小出小	市道0110号線	堤1110付近	交通量が多い、大きな道路であるにも関わらず、付近に横断歩道が無い。	対応予定	安全対策課 警察 道路管理課	交差点の両側に1か所ずつ「飛び出し注意」の看板を設置する。 当該地の道路状況から、横断歩道は設置できない。 令和5年度に外側線の巻き込みや減速ドットを歯抜けにすることで交差点を認識させる路面標示に変更済み。
11	小出小	市道7560号線	下寺尾1445付近	横断歩道の位置が東西の道路の横断にあたってズレた位置にある。道路がカーブしており、見通しも悪い。	対応予定	警察 道路管理課	地域と協議し、横断歩道を撤去する回答があれば警察へご要望いただくよう伝えた。 横断歩道前に歩行者の待機場所を確保するため、外側線とラバーポールを設置する。
12	小出小	市道7560号線	下寺尾1838付近	グリーンベルトが道路の途中から設置されていないため、児童が路側帯のない道を歩かなければならず危険。	対応予定	道路管理課	外側線を南側まで延長する。
13	小出小	県道404号	堤2309-1付近	県道404号(小出県道)においては、歩道の未整備箇所があり、歩道の連続性が確保できていない状況。	対応予定	建設総務課	(神奈川県藤沢土木事務所)県道404号の歩道整備につきましては、現在、茅ヶ崎市や地元関係者の協力をいただきながら、堤坂下交差点の改良事業を進めているところであり、今年度から工事に着手する予定となっています。今後も引き続き、事業を推進してまいります。
14	松浪小	市道1476号線	浜竹3-7-58付近	児童が通学路として利用する道路だが交通量が多く道も狭いため車両との接触の危険がある。	対応済み	安全対策課 道路管理課	浜竹公園横の道路に設置されているカーブミラーに速度を落とすように注意喚起する看板を設置する。 浜竹公園横の道路と浜竹通りとの交差点に設置されているカーブミラーについて、試験的に角度を変える。
15	梅田小	市道2247号線	十間坂1-3-36付近	郵便局の駐車場があり車の出入りが多く、路上駐車も多い。児童が歩道の白線を超えて歩行することが多い。	対応予定	道路管理課	グリーンベルトと外側線を塗り直す。
16	梅田小	市道0210号線	茅ヶ崎1-5-18付近	もともと歩道が狭いが、電信柱が傾いていることで、さらに歩道が狭くなっている。	対応予定	道路管理課	NTTに確認した結果、電柱の傾きを修正する予定。
17	梅田小	市道0210号線	茅ヶ崎1-5-18付近	横断歩道が薄くなっており、横断にあたって危険である。	対応予定	警察	横断歩道については、順次引き直しを行う。
18	香川小	市道7596号線	みずき4-19付近	一直線のため、自動車・自転車等のスピードが出やすく、事故が多発している。	対応予定	道路管理課	従道路側にドット停止線を引く(7箇所)。
19	浜須賀小	市道1288号線	松が丘1-6付近	歩道上に電柱があるため、歩道が狭くなっており、児童が車道に下りないと通過できない。	検討中	道路管理課	移設候補地の土地所有者と調整を行う。
20	鶴が台小	市道4018号線	鶴が台9付近	Uターン場所と歩道との境界線がなく交通量も多く危険。スクールゾーンもはがれかけている。	対応済み	道路管理課	外側線を塗り直す。
21	鶴が台小	市道4046号線	円蔵2-9-4付近	丁字路は見通しが悪く車両の交通量が多く危険なので、ミラーの設置等をしていただきたい。	対応済み	道路管理課	カーブミラーを新設する。
22	鶴が台小	市道4201号線	香川1-17-32付近	横断歩道の塗装が薄くなっているため、塗装を塗りなおしていただきたい。	対応予定	警察	横断歩道については、順次引き直しを行う。
23	柳島小	市道0214号線	柳島2-7-51付近	歩道を通って来た児童が、急坂を避け車道の方にふくらんで歩き、危険。	対応予定	道路管理課	車両が現在より道路の内側を走るようにするため、外側線を引く。

令和5年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
24	柳島小	市道0214号線	柳島2-7-60付近	車両の通行が多く、住宅側の視界が不良である。	検討中	安全対策課	足元止まれステッカーを、丁字路から出る位置に貼り付ける。
						道路管理課	カーブミラーの向きの変更を希望する場合は、要望書を自治会から道路管理課へ提出するよう伝えた。
						学校・地域	丁字路側の歩道が見えるようにカーブミラーの向きを変更することについて、自治会を含めて検討する。
25	柳島小	市道2551号線	中島309付近	この踏切は非常に長いうえに狭く、車両の往来も多いことから危険度が高い。	検討中	警察	北側の国道1号の中島交差点について、信号機を撤去する調整を現在行っている。
						道路管理課	JR東日本と協議した結果、踏切内に歩行者通路及びグリーベルトを設置することは不可。
						学校・地域	通学路を変更し、産業道路を通るルートにできるかを確認する。
26	小和田小	市道3042号線	菱沼3-2-46付近	車両の通行量が多く、安全な横断が困難。さらに、当該道路は幅員も狭いため、車両との接触の危険性もある。	対応予定	道路管理課	舗装の打ち換えとあわせて外側線の復旧及び一時停止の引き直しを行う。また、「速度落とせ」を塗り直す。
27	小和田小	市道1541号線	本宿町1-39付近	変則的な五差路で、見通しが悪い。朝の通学時間帯には、駅に向かう車両や自転車がが多く、危険である。	検討中	安全対策課	足元止まれステッカーを貼る。
						道路管理課	ドット停止線を塗り直す（2箇所）。
						学校・地域	通学路の変更を検討する。
28	小和田小	市道0110号線	赤羽根2239付近	ドライバーから横断歩道や南側の交通状況が認識しづらい。	対応予定	道路管理課	古い標識を撤去するとともに、管理者不明のカーブミラーを撤去する。⇒対応済み。
						警察	見守り活動を行う。
						警察	一時停止規制により主従を明確にしても、今よりも危険になる可能性が高いため、規制はできない。
29	円蔵小	市道4066号線	円蔵2-7-1付近	踏切がある交差点。交通量が多く、南北に交差する道からの車両と出会いがしらの事故が起きやすい。	対応予定	道路管理課	ドット外側線を塗り直す。
30	円蔵小	市道3216号線	本村3-3-28付近	交通量が多く、車がスピードを出す。一時停止もなく、丁字マークも消えており、車が停止せず左折し、危険。	対応予定	道路管理課	丁字マークを塗り直す。
31	今宿小	市道5390号線	萩園2305付近	狭いが、登校中にトラックがよく通るので、通学時間帯のみ進入禁止にしてほしい。	対応済み	警察	進入禁止は関係住民の総意による承諾が必要となるため、地域の取りまとめがされない限りは対応できない。
						学校・地域	現在行っている、保護者による見守り活動にて、安全に通学を行えるように誘導する。
32	今宿小	市道5592号線	今宿333付近	歩道がなく道幅も狭いが、小学生が登校中、車やバイクが通る場合があって危険。	対応済み	警察	進入禁止は関係住民の総意による承諾が必要となるため、地域の取りまとめがされない限りは対応できない。
						学校・地域	現在行っている、保護者による見守り活動にて、安全に通学を行えるように誘導する。
33	今宿小	国道1号	今宿497付近	自転車・自動車の交通量が多く、見通しが悪い。信号待ちが長く、狭い。	対応済み	道路管理課	見通しが良いため、カーブミラーは設置不可。
						学校・地域	旗振りの方がいる場所のため、安全に横断できるよう、注意して誘導する。
34	室田小	市道3369号線	室田3-12付近	歩行者専用の路側帯の線が消えている。	対応済み	道路管理課	外側線については引き直し済み。その際、歩行空間を広げるよう、以前より道路の内側に設置した。
35	室田小	市道0208号線	松林3-5付近	停止線や歩行者専用の路側帯が消えている。	対応予定	道路管理課	舗装打換え後、外側線を塗り直す。
36	室田小	市道3302号線	本村5-19-43付近	道路交差点中央付近に分岐を示す白線が無い。	対応予定	警察	一時停止標示、横断歩道の引き直しを行う。
37	東海岸小	市道0101号線	東海岸南5-1-8付近	歩道の幅も狭く、子どもの目線からは見通しが悪い箇所もある。	対応済み	道路管理課	交差点を示す十字マークを新設する。
						警察	信号の停止線の位置は、既に基準より大きく下がった位置に設置されており、これ以上の位置変更はできない。
38	東海岸小	市道0101号線	東海岸南5-2~6-3付近	一中通りは、登下校で利用する児童生徒が多いが、脇道からの車との接触の危険性がある。	対応予定	道路管理課	外側線を塗り直す。
						警察	一時停止標示が薄い箇所については順次塗りなおす。また、見守り活動を行う。
39	東海岸小	市道1143号線	東海岸南4-10付近	登校時に東海岸小学校へ向かう児童と第一中学校へ向かう生徒が交差し、歩道があふれてしまう。	対応済み	学校・地域	一時停止標示の無い脇道からの危険箇所については、保護者による見守り活動を新たに行う。
						道路管理課	歩道の中心に線を引く案については、新たなリスクが生じる可能性が高いため、対応不可。
40	浜之郷小	市道0215号線	萩園2832付近	朝7時～9時の間は進入禁止だが、標識や看板が目につきにくく、誤って侵入する車両が多くいる。	対応予定	安全対策課	第一中学校と相談を行い、安全な通学について引き続き検討を行う。
41	緑が浜小	市道1013号線	緑が浜2-25付近	道路に穴の開いた部分がある。	対応済み	道路管理課	道路照明灯の復旧後に既存の看板を移設する。
						道路管理課	交差点南側の「速度落とせ」を塗り直す。
42	緑が浜小	市道1016号線	富士見町9付近	横断歩道及び一時停止の白線が消えかけている。	対応予定	警察	穴埋めを行う。
43	緑が浜小	市道1016号線	富士見町6付近	とまれの路面標示がはがれている箇所がある。また、グリーンベルトが消えている。	対応予定	安全対策課	横断歩道及び一時停止については、順次塗り直しを行う。
						道路管理課	足元止まれステッカーについては、現場の状況から不要と判断し、撤去する。⇒対応済み。
44	汐見台小	市道1005号線	汐見台2-30付近	信号機の無い横断歩道であり、またブロック塀が死角となっており、歩行者と車両の接触の危険がある。	対応予定	警察	舗装打換え後にグリーンベルトと外側線を塗り直す。 信号機は、信号を連続して設置することができないため設置できない。一時停止は、順次塗り直しを行う。

令和5年度 通学路合同点検対策箇所一覧表

【令和6年1月31日時点】

番号	学校名	路線名	箇所（住所）	通学路の状況・危険の内容	対応状況	対策所管	主な対策内容
45	汐見台小	市道1450号線 市道1452号線	浜竹4-8-45付近	路面の十字マークが消えかかっている。通学路・交差点を示す看板はあるが、路面にはない。	対応予定	警察	一時停止の停止線については、順次塗り直しを行う。
						道路管理課	十字マークを塗り直す。
46	汐見台小	市道1020号線	緑が浜7付近	県道30号へ向けて通行する際に危険がある。	対応予定	道路管理課	部分的にグリーンベルトと外側線が塗り直されているため、既存の位置で塗り直す。
47	汐見台小	市道0121号線	常磐町2-40付近	鉄砲道に出る際、右側のブロック塀に視界が遮られる。通行者に通学路であることが分かりにくい。	対応済み	警察	見守り活動を引き続き行う。
48	汐見台小	県道30号	緑が浜7付近	朝の登校時に横断歩道を横断する際に、児童と自転車が一緒に渡り危ない。	対応予定	建設総務課	（神奈川県藤沢土木事務所）交通管理者と調整の上、自転車通行空間の整備（矢羽根等）の実施について検討します。