

令和7年度堤スポーツ広場発生ガス濃度(メタンガス)

単位:ppm

観測地点		4月14日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
温度観測孔No.1	内部	-											
温度観測孔No.2	内部	-											
温度観測孔No.3	内部	-											
温度観測孔No.4	内部	-											
中央ガス抜き管No.1	内部	35											
中央ガス抜き管No.2	内部	-											
中央ガス抜き管No.3	内部	-											
中央ガス抜き管No.4	内部	89 ※											
中央ガス抜き管No.5	内部	1.9											
中央ガス抜き管No.6	内部	-											
中央ガス抜き管No.7	内部	-											
中央ガス抜き管No.8	内部	1.9											
中央ガス抜き管No.9	内部	2.9											

※4/14に管が水没していたため、4/28に採取しました。

観測地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
周辺ガス抜き管No.1	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.2	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.3	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.4	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.5	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.6	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.7	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.8	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.9	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.10	管口部	-											
周辺ガス抜き管No.11	管口部	-											

周辺ガス抜き管は管口部での測定のみです。

令和7年度 堤スポーツ広場 孔内温度測定(温度測定孔No.1)

單位: °C

[illegible]

令和7年度 堤スポーツ広場 孔内温度測定(温度測定孔No.2)

單位:°C

[illegible]

令和7年度 堤スポーツ広場 孔内温度測定(温度測定孔No.3)

單位:°C

[illegible]

令和7年度 堤スポーツ広場 孔内温度測定(温度測定孔No.4)

單位:°C

[illegible]

