

【工事進捗状況 平成28年7月～9月】

現況写真（9月16日現在）



現場北東側からみた状況（柳島小学校側より）



現場南西側からみた状況（国道134号歩道橋より）

7月から9月まで主な工事施工状況

○雨水貯留槽工事



○防火水槽工事（100t）



○雨水排水設備工事



○メインスタンド棟工事（基礎工事）

