

建物1階西側から撮影



建物1階南側より撮影



建物1階北側から撮影



建物1階東側より撮影



1階ロビー・事務室



1階男子トイレ



1階女子トイレ



1階から2階への階段



2階通路より撮影（吹抜）



2階通路



2階トイレ



2階給湯室



2階職員休憩室




2階更衣室



2 階倉庫 A



2 階から 3 階への階段



3 階事務室



3 階会長室



3 階倉庫 B



1階窓ガラス割れ



2階吹き抜けガラスブロック割れ



3階会議室窓ガラスひび割れ

